

INFORME MENSUAL OCTUBRE 2023

PENSION MUNICIPAL

ROTURAS Y BACHEO

-SE TAPARON 52 ROTURAS REALIZADAS POR REPARACIONES DE TUBERIAS CON FUGAS DE AGUA Y BACHES PROVOCADOS POR EL DESGASTE EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO Y SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO.

TALLER MECANICO

-SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 21 VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIOS PUBLICOS.

PINTURA Y ROTULOS

-SE REALIZO PINTURA EN EL PUENTE DE SAN ROQUE LOCALIDAD DE BELEN DEL REFUGIO Y SE CONTINUO CON PINTURA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO

CERRAJERIA

-SE REALIZO REPARACIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN PEDRO, REALIZACION DE PUERTA Y VENTANA DEL BAÑO EN LA GANADERA, MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIOS PUBLICOS

REPORTE DE OBRA

PROYECTO: **REPLAZO DE LOZA EN LA CALLE JALISCO**

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE, JALISCO**

INICIO DE PROYECTO: **05/10/2023**

TERMINO DE PROYECTO: **06/10/2023**

ENCARGADO DE PENSIÓN: **C. DANIEL SANTOS SERNA**

PERSONAL ASIGNADO: **LUCIANO MARTINEZ ZAMORA, JAIME ALEJANDRO CASILLAS GUERRERO**

ACTIVIDAD: **SE QUITO LOZA ANTERIOR Y SE REMPLAZO POR NUEVA**





REPORTE DE OBRA

PROYECTO: **REMODELACION DE LA BARDA DE LAS FLORES, BELEN DEL REFUGIO**

LOCALIZACIÓN: **BELEN DEL REFUGIO MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO**

INICIO DE PROYECTO: **05/10/2023**

TERMINO DE PROYECTO: **06/10/2023**

ENCARGADO DE PENSIÓN: **C. DANIEL SANTOS SERNA**

PERSONAL ASIGNADO: VICTOR HUGO MIRANDA DE LEON, JAIME ALVARADO ROSAS,

ACTIVIDAD: SE CONSTRUYO CASTILLO DE 6 METROS

MATERIAL UTILIZADO: CASTILLO, GRAVA Y CEMENTO



